

SESSÕES CIENTÍFICAS CBPAT2024

PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES

18/07/2024

Sessão	Horário	Título	Apresentador(a)	Sessão	Horário	Título	Apresentador(a)	Sessão	Horário	Título	Apresentador(a)
Sessão 1 ARACATI	11:00-11:10	CBP019 - AVALIAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO PROTENDIDO PELA TÉCNICA DO GROUND PENETRATING RADAR (GPR) BASALITO	Bianca Carlin Cadore	Sessão 2 JERICOACOARA	11:00-11:10	CBP135 - DIAGNÓSTICO DE CORROSAO EM PILARES DE CONCRETO ARMADO: UMA ANÁLISE COMPARATIVA UTILIZANDO TRÊS MÉTODOS DE VERIFICAÇÃO	Lucas Alexandre Reginato	Sessão 3 SOBRAL	11:00-11:10	CBP082 - ANÁLISE DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE PASTAS CIMENTÍCIAS COM ADIÇÃO DE METACALUM E SILICA ATIVA	Derick Gonçalves Nunes
	11:11-11:21	CBP101 - DETERMINAÇÃO DE CORRELAÇÃO ENTRE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E DUREZA SUPERFICIAL DO CONCRETO EM UMA ESTRUTURA DA DÉCADA DE 60	Natália Linhares		11:11-11:21	CBP003 - INFLUÊNCIA DO ELETRODO NO ENSAIO DE MIGRAÇÃO DE ÍONS SULFATOS EM CONCRETO	Fernanda Brekailo		11:11-11:21	CBP141 - INFLUÊNCIA DA INCORPORAÇÃO DE METACALUM NA DURABILIDADE DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	Thais Rodrigues Fortes
	11:22-11:32	CBP091 - AVALIAÇÃO PÓS INCÊNDIO DE LAJES ALVEOLARES EM CONCRETO PROTENDIDO DE EDIFICAÇÃO INACABADA	Vinicius Ortolan		11:22-11:32	CBP033 - PREVISÃO DO PERÍODO DE INICIAÇÃO DA CORROSAO PARA ARMADURAS DE AÇO INOXIDÁVEL EM ESTRUTURAS DE CONCRETO	Luanu Abreu Araujo		11:22-11:32	CBP094 - AVALIAÇÃO DO TEMPO DE FECHAMENTO DE FISSURA EM CONCRETO COM O USO DE ADITIVOS CRISTALIZANTES	Maxwell Klein Degen
	11:33-11:43	CBP051 - ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO APÓS INCÊNDIO: ESTUDO COMPARATIVO EM PROTÓTIPOS DE ESCALA REDUZIDA	Maicon Tiago Dickel		11:33-11:43	CBP133 - APLICAÇÕES PRÁTICAS DE ANODOS GALVÂNICOS DE PROTEÇÃO CATÓDICA NA REABILITAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO	Luiz Paulo Gomes		11:33-11:43	CBP028 - ESTUDO EXPLORATÓRIO DA CARACTERIZAÇÃO TÉCNICA DE AGREGADO MIÚDO ADVINDO DE RECICLAGEM CÍCLICA DE COMPOSTOS CIMENTÍCIOS	Patricia Krüger
	11:44-11:54	CBP131 - AVALIAÇÃO DA COMPACIDADE DE PILARES DE CONCRETO ARMADO ATRAVÉS DO ÍNDICE ESCLEROMÉTRICO	Lucas Alexandre Reginato		11:44-11:54	CBP069 - EFEITO CONJUNTO DA CARBONATAÇÃO E ATAQUE DE CLORETO NA CORROSAO DAS ARMADURAS EM CONCRETOS COM ESCÓRIA	Antônio Eduardo Bezerra Cabral		11:44-11:54	CBP074 - AVALIAÇÃO DA AUTOCICATRIZAÇÃO DE DIFERENTES CONCRETOS COM VISTAS À PENEIRAÇÃO ACELERADA DE CLORETO	Érica Batista Santos
	11:55-12:05	CBP117 - EFEITO DE FIBRAS POLIMÉRICAS NA MITIGAÇÃO DO FENÔMENO DE SPALLING EM CONCRETOS EXPOSTOS A ELEVADAS TEMPERATURAS	Alisson Rodrigues de Oliveira Dias		11:55-12:05	CBP107 - ESTUDO DA PERDA DE MASSA EM BARRAS DE AÇO INSERIDAS EM DIFERENTES SOLUÇÕES	Iracira José da Costa Ribeiro		11:55-12:05	CBP050 - INFLUÊNCIA DO FORMATO DO CORPO DE PROVA NO MÓDULO DE ELASTICIDADE DINÂMICO DE ARGAMASSAS MISTAS COM ESCÓRIA DE FORNO PANELA	Tayná Fração da Silva
	12:06-12:16	CBP059 - EFEITO DA MANTA TÉRMICA INSTALADA NA ZONA DE SUÇÃO DE TELHADOS EM SITUAÇÃO DE MICROEXPLOSAO	Wellington Massayuki Kanno		12:06-12:16	CBP130 - FUNDAMENTALLY UNDERSTANDING CARBONATION-INDUCED CORROSION OF STEEL IN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY CONCRETES	Cristhiana Albert		12:06-12:16	CBP073 - AVALIAÇÃO DA AUTOCICATRIZAÇÃO DE CONCRETOS COM ADIÇÃO DE ESCÓRIA DE ALTO-FORNO E SILICA ATIVA, POR MEIO DE ENSAIO ACELERADO DE DIFUSÃO DE ÍONS CLORETO	Érica Batista Santos
	12:17-12:27	CBP047 - MAPEAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS COM USO DO BIM EM PRÉDIO PÚBLICO ADMINISTRATIVO DO OESTE POTIGUAR	Leonete Cristina de A. F. Medeiros		12:17-12:27	CBP126 - AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA INCORPORAÇÃO DE GRAFENO EM CONCRETOS	Ellen Mirley Medeiros Torres		12:17-12:27		
12:28-12:38	DISCUSSÕES		12:28-12:38	DISCUSSÕES		12:28-12:38	DISCUSSÕES				

Sessão	Horário	Título	Apresentador(a)	Sessão	Horário	Título	Apresentador(a)
Sessão 4 FORTALEZA	11:00-11:10	CBP020 - ESTUDO DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS NA EDIFICAÇÃO SEDE DA PREFEITURA DE IBIRAMA-SC	Bárbara Burgardt	Sessão 5 PACAJUS	11:00-11:10	CBP048 - MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS ENCONTRADAS NA PONTE EURICO GASPARI DUTRA/RJ	Luiz Antonio Vieira Carneiro
	11:11-11:21	CBP072 - PROPOSTA DE CORREÇÕES DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS: UM ESTUDO DE CASO EM UMA EDIFICAÇÃO NO INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ CAMPUS QUIXADÁ	Rayane de Oliveira Santana		11:11-11:21	CBP118 - IDENTIFICAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS E CLASSIFICAÇÃO DE PONTE DE ACESSO PORTUÁRIO	Luma Crystlys Barros Sampaio
	11:22-11:32	CBP066 - LEVANTAMENTO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM FACHADAS DE EDIFICAÇÕES LOCALIZADAS NO AGRESTE ALAGOANO	Nathalia Evelyn Ferreira da Silva		11:22-11:32	CBP012 - INCIDÊNCIA DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM VEDAÇÕES VERTICAIS DE OBRAS INDUSTRIAIS	Everton Gabriel Medeiros da Silva
	11:33-11:43	CBP068 - MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM ALVENARIAS E REVESTIMENTOS: QUAIS AS PRINCIPAIS ANOMALIAS EM CONSTRUÇÕES	Luiza Sacramento		11:33-11:43	CBP015 - ESTUDO DE CASO DE UMA CONSTRUÇÃO EM CONTÊINERES MARÍTIMOS: AVALIAÇÃO DE PRÁTICAS E TÉCNICAS CONSTRUTIVAS NA CONTRIBUIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO PATOLÓGICA	Angliston Camilotti
	11:44-11:54	CBP086 - DETECÇÃO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO A REDE YOLO V8	Weiglas Soriano Ribeiro		11:44-11:54	CBP045 - PROCESSO DE DIAGNOSE DE INTEGRIDADE ESTRUTURAL DAS ESTACAS DOS PIERS DO PORTO DE TUBARÃO EM VITÓRIA-ES	Leomar Bravin
	11:55-12:05	CBP084 - ESTUDO DAS CONSEQUÊNCIAS DA ALTERAÇÃO DE FACHADA DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL - ESTUDO DE CASO	Dávila Granjeiro Soares		11:55-12:05	CBP072 - PROPOSTA DE CORREÇÕES DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS: UM ESTUDO DE CASO EM UMA EDIFICAÇÃO NO INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ CAMPUS QUIXADÁ	Rayane de Oliveira Santana
	12:06-12:16	CBP109 - DESPLACAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FACHADAS EM PONTOS COMERCIAIS DO CENTRO DE JUAZEIRO DO NORTE - CEARÁ	Miguel Adriano Gonçalves Cirino		12:06-12:16	CBP097 - CONSTATAÇÃO DE PROBLEMAS PATOLÓGICOS A PARTIR DA INSPEÇÃO VISUAL: ESTUDO DE CASO EM PASSARELAS DE MADEIRA	Lucas Mattheus Prudente Lucena José Aroldo Menezes Costa
	12:17-12:27	CBP061 - UTILIZAÇÃO DA TERMOGRAFIA NO DIAGNÓSTICO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM FACHADAS COM REVESTIMENTO ADERIDO	Priscila Welitem Camarões		12:17-12:27	CBP132 - A IMPORTANCIA DA ANÁLISE GEOTÉCNICA NA PREVENÇÃO DE RECALQUES NAS FUNDAÇÕES DAS EDIFICAÇÕES DE PEQUENO E MÉDIO	
12:28-12:38	DISCUSSÕES		12:28-12:38	DISCUSSÕES			

19/07/2024

Sessão	Horário	Título	Apresentador(a)	Sessão	Horário	Título	Apresentador(a)
Sessão 6 CRATO	11:00-11:10	CBP038 - PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE EDIFÍCIO DE 25 ANOS EM DESUSO EM FORTALEZA-CEARÁ	Luana Andreza Gomes Moura	Sessão 7 QUIXADÁ	11:00-11:10	CBP011 - DIAGNÓSTICO DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM EDIFICAÇÃO DE TIPOLOGIA MILITAR/RELIGIOSA: O CASO DA CAPELA DO GASPARI DUTRA/RJ	Alberto Casado Lordisleem Junior
	11:11-11:21	CBP039 - COMPARAÇÃO DE DIMENSIONAMENTO DE RADIER PELO MÉTODO DE PLACA SOBRE APOIO ELÁSTICO E PELO MÉTODO DE GRAJAS PARA DOIS COEFICIENTES DE	Maria Débora Pereira Damiano		11:11-11:21	CBP040 - REFORÇO DE FUNDAÇÃO EM EDIFICAÇÕES HISTÓRICAS: ESTUDO DE CASO DO CENTRO CULTURAL DO CAMPUS USP "FERNANDO COSTA"	Felipe Rodrigues da Silva
	11:22-11:32	CBP065 - COMPARISON OF MECHANICAL BEHAVIOR OF SLABS REINFORCED WITH GFRP AND STEEL	Hinoel Z. Ehrenbrina		11:22-11:32	CBP067 - ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS PRESENTES NA CATEDRAL NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	Paul Benainous
	11:33-11:43	CBP026 - INVESTIGAÇÃO EXPLORATÓRIA DA INTERAÇÃO ENTRE A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE REALCALINIZAÇÃO ELETRQUÍMICA E MANIFESTAÇÃO DA REAÇÕES ALCALI-	Eduardo Pereira		11:33-11:43	CBP080 - ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS NA CASA DE CÂMARA E CADEIA MUNICIPAL E NA CAPELA NOSSO SENHOR DO BONFIM:	Rayane de Oliveira Santana
	11:44-11:54	CBP087 - DOSAGEM DE ARGAMASSA PARA IMPRESSÃO 3D: CARACTERÍSTICAS NO ESTADO FRESCO E ENDURECIDO	Vinicius Capistrano		11:44-11:54	CBP100 - ESTUDO DE POTENCIAL COLAPSO EM IMÓVEL HISTÓRICO DO PIAUÍ	Nicolle Cristine Leite Passos
	11:55-12:05	CBP085 - HABITAÇÕES POPULARES EM TIJLOS ECOLÓGICOS: UMA ALTERNATIVA TECNOLÓGICA E AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL	Geilma Vieira		11:55-12:05	CBP138 - AS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS NA CATEDRAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EM SOBRAL NO ESTADO DO CEARÁ NO BRASIL	Juscilino Chaves Sales
	12:06-12:16	CBP076 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - RESÍDUOS CIMENTÍCIOS EM PRUMADAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL NA CIDADE DE SÃO PAULO	Kelly Ramos de Lima		12:06-12:16	CBP071 - MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM REVESTIMENTOS: ESTUDO DE CASO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE	Rayane de Oliveira Santana
	12:17-12:27	CBP110 - ANÁLISE DAS CORES NO CENTRO HISTÓRICO DE BARBALHA, CEARÁ, BRASIL	Miguel Adriano Gonçalves Cirino		12:17-12:27	CBP092 - CARACTERIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM EDIFICAÇÕES HISTÓRICAS DA CIDADE DE QUIXADÁ/CE	Anny Caroline Nobre
12:28-12:38	DISCUSSÕES		12:28-12:38	DISCUSSÕES			

Sessão	Horário	Título	Apresentador(a)	Sessão	Horário	Título	Apresentador(a)
Sessão 8 CRATÉUS	11:00-11:10	CBP024 - MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM FACHADAS EXECUTADAS COM ARGAMASSA ESTABILIZADA	Daiana C. Schuch	Sessão 9 CAUCAIA	11:00-11:10	CBP124 - ANÁLISE DA OFERTA DA DISCIPLINA DE PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA PARAIBA	Francisca Juliana Pereira Tavares
	11:11-11:21	CBP123 - AVALIAÇÃO DO GRAU DE DETERIORAÇÃO ESTRUTURAL ATRAVÉS DO MÉTODO GDE/UNB: ESTUDO DE CASO EM PRÉDIO ANEXO À ESCOLA POLITÉCNICA DA UFBA	Murilo Rocha Moura		11:11-11:21	CBP025 - VIÉS COGNITIVOS E HEURÍSTICA NA ATIVIDADE DE DIAGNÓSTICO DE ENGENHARIA	Marcus Vinicius Fernandes Grossi
	11:22-11:32	CBP142 - ANÁLISE DE MANIFESTAÇÃO PATOLÓGICA EM EDIFICAÇÃO HOSPITALAR EM SÃO LUÍS - MA	Lara Laranny de Araújo e Silva		11:22-11:32	CBP129 - LAUDO CAUTELAR DE VIZINHANÇA COM ÊNFASE NOS EDIFÍCIOS LINDEIROS NA CIDADE DE CURITIBA/PR: ESTUDO DE CASO	Arthur Medeiros
	11:33-11:43	CBP083 - ANÁLISE DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM RESERVATÓRIO ELEVADO NA CIDADE DE MOSSORÓ-RN	Luma Crystlys Barros Sampaio		11:33-11:43	CBP037 - USO DA FERRAMENTA DASHBOARD NA AVALIAÇÃO E CONTROLE DE VISTÓRIAS	Leonete Cristina de A. F. Medeiros da
	11:44-11:54	CBP042 - ANÁLISE DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM EDIFICAÇÕES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA FEDERAL	Renato José ferreira		11:44-11:54	CBP058 - INSPEÇÃO PREDIAL DE OBRA PÚBLICA - ESTUDO DE CASO: CENTRAL DE SALAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA	Eloise Aparecida Langaro
	11:55-12:05	CBP120 - MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM FUNDAÇÕES	Luís Eduardo Neves Costa		11:55-12:05	CBP113 - AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DE ADERÊNCIA DE ARGAMASSA COLANTE EM REVESTIMENTO CERÂMICO: UM ESTUDO DE CASO EM TERESINA	David Brandão Nunes
	12:06-12:16	CBP102 - USO DE TERMOGRAFIA INFRAVERMELHA PARA A ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS NO HALL DE UMA EDIFICAÇÃO PÚBLICA EDUCACIONAL	Laryssa Fraticco de Carvalho Wilcox		12:06-12:16	CBP108 - LIMITAÇÕES DO MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUTIVO EM DIAGNÓSTICOS DE ANOMALIAS CONSTRUTIVAS	Marcus Vinicius Fernandes Grossi
	12:17-12:27	CBP111 - DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS, EM FRECHERINHA-CE	Jose Hiago Bezerra Alves		12:17-12:27	CBP029 - ESTUDO DE ADERÊNCIA EM ARGAMASSAS DE REPARO APLICADAS EM SUPERFÍCIES DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO DA UH	João Bernardino De Oliveira Lopes
12:28-12:38	DISCUSSÕES		12:28-12:38	DISCUSSÕES			